

Акт






От 25 января 2021 года

с. Константиновка

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Бондаренко Т.Л. гл.-спец. по расходам Ленинского айыл окмоту, Байжигитова Д.А. – гл. спец. юрист Ленинского айыл окмоту, Гарбузарь О.А. – депутат айылного Кенеша, Култаев Н.Дж. –эксперт по инжиниринговым услугам Ленинского айыл окмоту, Джаамбаева К.Т.- директор Чуйской СОШ села Константиновка, составили настоящий акт о том, что при визуальном обследовании здания школы действительно имеются трещины на стенах. На момент обследования в коридоре был обвален часть потолка, штукатурка стен и потолка обсыпается, в оружейном кабинета ДП угловая часть потолка обрушена, в некоторых кабинетах между полом и плинтусом имеются щели. Доски пола деформировались, имеются прогнившие места из-за сырости, местами штукатурка потолка свисает, фундамент здания осел и почти не видно.

В связи с вышеизложенным комиссия рекомендует направить письмо в институт сейсмалогии для проведения обследования здания и произвести заключения по состоянию здания Чуйской СОШ села Константиновка.

Фотоотчет прилагается.

	_____	Д.Байжигитова
	_____	Т.Бондаренко
	_____	О.Гарбузарь
	_____	К.Джаамбаева
	_____	Н.Култаев

АКТ

от 01.02.2021 года

с.Константиновка


Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Касымбеков М.Р. - заместитель главы госадминистрации Аламудунского района, Шеркулова Д.Дж.-заведующая районным отделом образования, Мырзакулов М.Т.- начальник Чуйского регионального управления архитектуры и градостроительства, Аламанов С.Н.- начальник отдела МЧС Аламудунского района, Ааалиев Э.С.- заместитель начальника Госэкотехинспекции межрегионального управления по Аламудунскому району, Бекова К.С.- глава Ленинского айыл окмоту составили настоящий акт о том, что согласно распоряжения госадминистрации Аламудунского района №16-р от 26.01.2021 года «О создании районной комиссии», с выездом на место при визуальном обследовании здания средней школы с.Константиновка установлено что:


- фундамент здания бетоно-бетонный (камень);
- имеются сквозные и мелкие (от 30 мл до 5 см) трещины на несущих стенах здания;
- штукатурка стен и потолка обсыпается, местами с потолка свисает;
- доски пола деформировались, имеются прогнившие места из-за сырости;
- в оружейном кабинета ДП угловая часть потолка обрушена и отделена от стен.


В связи с выше изложенным, комиссия рекомендует Ленинскому айыл окмоту, учитывая срок постройки здания школы (1930г.), направить письмо в Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования для проведения досконального обследования здания и произвести заключение по состоянию здания Чуйской СОШ села Константиновка. Также комиссия рекомендует во избежание несчастного случая, запретить проведение обучения в классах представляющих угрозу.


В случае не исполнения рекомендации комиссии, глава Ленинского айыл окмоту и директор Чуйской СОШ несут полную ответственность.


Подписи:



----- М.Касымбеков



----- Д.Шеркулова


----- М.Мырзакулов


----- С.Аламанов


----- Э.Аалиев


----- К.Бекова


----- Л.Байдавлетова